PROYECTO **PLANTA NUEVA RABIA Y VIROLOGIA**

MATRIZ DE SERVICIOS

DESCRIPCION DE AREA	DESCRIPCION CUART Y/O EQUIPO	NSB	AGUA 4°	AGUA 37°	AGUA 70°	SIFON DE PISO	AGUA WFI / DESTILADA		AGUA POTABLE	AGUA POTABLE CALIENTE	VAPOR INDUSTRIAL	VAPOR PURO		NITROGENO N2	OXIGENO O2	GAS CARBONICO CO2	AIRE COMPRIMIDO PARA PROCESO	AIRE COMPRIMIDO PARA EQUIPOS	VACIO	ENERGIA ELECTRICA REGULA UPS	ENERGIA ELECTRICA 110 V	ENERGIA ELECTRICA 220 V TRIFASICA	NUMERO DE LAMPARAS	VOZ	DATOS	CONTROL ACCESOS	CCTV (CIRCUITO CERRADO DE TV - CAMARAS)	AREA DEL CUARTO M2	ALTURA	VOLUMEN DEL CAURTO M3	CLASIFICACION AIRE DE VENTILACION	NUMERO DE CAMBIOS	CAUDAL REQUERIDO CFM	DIFERENCIAL DE PRESION ENTREA AREAS	OTROS	CAUDAL TOTAL CFM
							PUNTO	Q ESTIMADA/ DIA				PUNTO	Q ESTIMADA/ DIA																							
Esclusas de Ingreso	Nivel de Seguridad Biológica 3		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	SEGÚN NORMA	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1360.2
	Esclusa ingreso personal	2	_	_	_	C	_	_	SI	_	_	_	_	_	_	_	_	C	_	SI	SI	_		_	_	SI	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
	Ducha salida personal		_	_	_	C	_	_	C	SI	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_				C	_								Enclavamiento	
	Esclusa ingreso materiales	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	SI	SI	_				SI	_	50.24	2.3	115.6	ISO 8	20	1360.2	7.5	Enclavamiento	
Proceso	Cultivo de células Rabia	2	SI	_	_	_	SI	35-40°C	_	_	_	_	_	_	_	_	_	SI	_	SI	SI	C	SEGÚN NORMA	_	_	C	_	_	_	_	_	_	_	_		
	Medios Rabia	2	SI	_	_	pared	SI	35-40°C	SI	SI	_	_	_	_	_	_	SI	_	_	_	SI	C		_	_	C	_	_	_	_	_	_	_	_		
	Laboratorio Control Rabia	3	_	_	_	_	_	_	SI	_	_	_	_	_	_	_		SI	_	SI	SI	C		_	_	C	_									
	Fermentación Rabia	3	_	C	_	confirm ar	_	_	SI	_	_	_	_	SI	SI	SI	SI	SI	_	SI	SI	C		_	SI	SI	SI									
	Inactivación y Clarificación Rabia	3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_				SI		_	SI	SI	C		_	_	C	_									
	Reactores Rabia	2	_	_	_	ensado V	_	_	_	_	_	SI	_				SI		_	_	SI	_		_	_	C	_									
Apoyo	Cava de 4°C Virus rabia	2	_	_	_	del cuarto	_	_	_	_	_	_	_						_	SI	SI	SI	SEGÚN NORMA	_	_	C	_								0.0	
	Cava de 4°C Medios	2	_	_	_	del cuarto	_	_	_	_	_	_	_						_	SI	SI	SI		_	_	C	_									
	Estufa de 37°C cultivo celulas	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_						_	SI	SI	SI		_	_	C	_									
	Area servicios rabia (comunes)	2	_	_	_	_	_	_	_	_	SI	SI	VER CATALOGO AUTOCLAVE RABIA				_	SI	_	SI	SI	SI		SI	SI	C	_									
	Lavado de Tanques	2	_	_	_	SI	SI	35-40°C	SI	_	_	_	_				SI		_	_	SI	C		_	_	C	_									
Virologia	Deposito Material esteril virologia	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_						_	_	SI	_	SEGÚN NORMA	_	_	_	_								0.0	
	Lavado Virologia	2	_	_	_	SI	SI	35-40°C	SI	_	_	_	_					SI	_	_	SI	_		_	_	C	_									
	Cultivo celular virologia	2	_	_	_	_	SI	35-40°C	SI	_	_	_	_				SI		_	SI	SI	SI		_	_	C	_									
	Oficina Virologia	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_						_	SI	SI	_		SI	SI	_	_									
	Infección Virus Virologia																			SI	SI	SI				SI	SI									
	Cuarto materia prima	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_						_	_	SI	_		_	_	_	_									
	Vidrio esteril	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_						_	_	SI			_	_	_	_									
otros	Salida de emergencia	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_						_	_	_		EGÚN NORM	_	_	_	_									
	Aseo	2	_	_	_	SI	_	_	SI	_	_	_	_						_	_	SI			_	_	_	_									
	Residuos	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_						_	_	SI			_	_	_	_									